



Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen Sie sind verpflichtet, diese Anweisungen/information und/oder die persönliche Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger weiterzugeben. Zu diesem Zweck kann diese Anweisung/information ungeschädigt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

**Markierungen auf den Handschuhen**

CE = Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die **Konformitätserklärung** finden Sie auf [www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen](http://www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen)

📄 = die Informationen des Herstellers sind zu beachten 🏭 = Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

**Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:**

Übersicht der Normen: [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

**EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe**

**EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weierleim- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 nach EN ISO 13997:1999 erfüllen. Abrieftests: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzubrechen. Weierleimtest: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschnitten ist. Weiterleitkraft: Die Kraft, die nötig ist, den angezeichneten Prüfling weiter zu führen. Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüflitze zu durchschneiden.

Prüfkriterien	Bewertung	0270 - BIHAR				
		A	B	C	D	E
A = Abrieftest	0 - 5	1	0	0	0	0
B = Schnittfestigkeit (Coupé Test)	0 - 5	0	0	0	0	0
C = Weiterleitkraft	0 - 4	1	0	0	0	0
D = Durchschlagskraft (N)	0 - 4	1	0	0	0	0
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	X				

🏭 = Herstellungsjahr nach EN ISO 13997:1999 (N)

📄 = die Informationen des Herstellers sind zu beachten 🏭 = Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

👉 = Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“. 0 bedeutet „bestanden“

**Allgemeine Hinweise**  
Diese Anweisung/information ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsbedingungen umfassen. Die Handlungsmuster bei der Verwendung der Verordnungen der Hersteller und nicht des Herstellers, die Eignung einer bestimmten Handschuhe für den geplanten Einsatzzweck zu prüfen.

**Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung**  
Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weiterleitkraft Stufe 1 oder höher gilt: Sofern der Grad des Hinrentens durch sich drehende Maschenteile besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

**Reinigung und Pflege**  
Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzplätten, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutz Eigenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu überprüfen und bei Beschädigung für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leitungsregeln. Die Bewertung mit den u.a. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbedruckten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

**Verpackung, Lagerung und Entsorgung**  
Diese Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recycelbarem Packpapier gefertigt. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umwicklungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gepackt werden, d.h. in nicht sowie in trockenen Räumen, Erdbeute wie Fruchtkäse, Temperatur, Luft sowie natürliche Verkefrostungsbedingungen können eine Änderung der Schutzeigenschaften zur Folge haben. Das gilt sinntenspeziell auch für den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da diese abhängig ist von Grad des Verschleißes, des Gebrauchs unterhalb der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

**Stoffliche Zusammensetzung/ das Produkt besteht aus**  
☞ = Material aus Kunststoff

**Gesundheitsrisiko**  
Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

**Name und Adresse des Herstellers**  
HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftraße 28  
D-21244 Buchholz in der Nordheide  
www.feldmann.de

**Notifizierung Stelle, die die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlicht ist:**  
SGS Fimko Ltd.  
Takonaka 8  
FI - 00380 Helsinki - Finland  
Zertifizierungs-Nr.: 0598

Version: 31.08.2020

Art. 0270 - BIHAR  
EPB Kategorie 2  
Tabelle: 09 - 11

À lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu d'inclure ces informations à l'attention de l'utilisateur lors de la remise de l'équipement de protection individuelle (EPI) ou de la remise au destinataire. Pour cela, les présentes informations à l'attention de l'utilisateur peuvent être téléchargées sans réserve à l'adresse [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de).

**Marquages sur les gants**

CE = ces gants sont certifiés équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE indique que ce produit satisfait les exigences du Règlement (UE) 2016/425. Consultez la **déclaration de conformité** sur [www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen](http://www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen)

📄 = veuillez respecter les consignes du fabricant ! 🏭 = date de fabrication: voir marque CE sur la gants

**Titre et numéro des normes dont ces gants doivent satisfaire les exigences**

Übersicht der Normen: [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

**EN 420:2003+A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai**

**EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques** Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou A lors de l'essai de résistance à la coupure par polymérométrie (TDM) pour l'une des propriétés suivantes : résistance à l'abrasion, à l'abrasion, à la coupure, force de déchirement et de pénétration. Résistance à l'abrasion : le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai. Résistance à la coupure : le nombre de cycles d'essai permettant de découper le gant d'essai à une vitesse constante. Force de déchirure : la force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupé. Force de pénétration : la force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normalisée.

Critères d'essai	Évaluation	0270 - BIHAR				
		A	B	C	D	E
A = Résistance à l'abrasion	0 - 4	1	0	0	0	0
B = Résistance à la coupure (essai de coupure)	0 - 5	0	0	0	0	0
C = Force de déchirure	0 - 4	1	0	0	0	0
D = Force de pénétration par aiguille	0 - 4	1	0	0	0	0
E = Résistance à la coupure (TDM) après la norme EN ISO 13997:1999	A - F	X				

🏭 = Année de fabrication après la norme EN ISO 13997:1999 (N)

📄 = les informations du fabricant doivent être lues attentivement 🏭 = date de fabrication: voir marque CE sur la gants

👉 = Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai ». 0 signifie « réussi ».

**Informations générales**  
Ces présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont à lire vous avant et choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles de vie et travail. Les niveaux de performances sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail actuelles. Il appartient donc à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

**Notes importantes relatives à l'utilisation**  
Ce gant est conçu pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants avec une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus : en cas de risque d'enlèvement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne portez pas contre les objets pointus, comme les aiguilles d'injection par ex. Un cas de doute ou posez toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

**Nettoyage et entretien**  
Un entretien à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce (ex. brosse, chiffons, etc.) est recommandé. Le lavage ou le nettoyage chimique nécessite une consultation professionnelle afin d'éviter une entorse possible des propriétés du produit. L'abrasion de la partie modifiée des propriétés du produit. L'entretien des gants doit toujours être vérifié avant ou après leur utilisation. Il en va de même pour l'effet protecteur en fonction des niveaux de puissance induite. L'évaluation et le suivi de vos performances se basent sur des essais réalisés sur des gants neufs. D'autres essais doivent être menés afin de connaître les résultats pour des gants usagés après entretien.

**Conditionnement, emballage et distribution**  
Cet article est livré dans un emballage de vente unique en carton recyclé. La partie utile d'emballage se trouve dans des sachets en PE. Eu dans des emballages écologiques similaires. Les gants doivent être stockés correctement dans des boîtes en carton, au sec, à l'humidité, la température, la lumière et l'évolution naturelle du matériau pendant une période donnée peuvent changer les propriétés de protection des gants. Une fois la péremption ne peut être indiquée car elle dépend du degré d'usage, d'utilisation et de l'environnement.

**Composition matérielle / composition du produit**  
☞ = couleur naturelle

**Risques pour la santé**  
Des réactions allergiques aux composants du gant sont possibles malgré une utilisation correcte du produit. En cas de réaction allergique, il est recommandé de cesser toute utilisation des gants pour le moment et de consulter un médecin.

**Notifications**  
Nom et adresse du fabricant: HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftraße 28, D-21244 Buchholz in der Nordheide, www.feldmann.de

**Organisme notifié responsable de l'exécution de l'essai de type:**  
SGS Fimko Ltd., Takonaka 8, FI - 00380 Helsinki - Finland, www.feldmann.de / certification : 0598

Version: 31.08.2020

Relevés d'informations classées par (ES) Directiva 2016/425 II (página 14) s'adku (fidejvetaševs Eirosas Savienības Iestādes).

Pirms lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt! Jūs esat pienācīgi informēti par lietošanu un uzturēšanu. Šīs informācijas jānodrošina lietotājiem, un tās jānodrošina informācija. Šīm mērķiem informācija jānodrošina lietotājiem, un tās jānodrošina informācija.

CE = Šie cimdi ir sertificēti kā personālais aizsargaprīkojums (PPE). CE marķējums norāda, ka šis produkts atbilst (ES) Direktīvai 2016/425. **Atbilstības apliecinājums** skatiet līmētiņa adresē [www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen](http://www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen)

📄 = līmētiņa saturētā norāde! 🏭 = Ražošanas datums skatīt uz cimdus CE marķējuma

**Normu numuru nosaukums, kuru šie cimdi ir jānodrošina**

Übersicht der Normen: [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

**EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe**

**EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques** Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou A lors de l'essai de résistance à la coupure par polymérométrie (TDM) pour l'une des propriétés suivantes : résistance à l'abrasion, à l'abrasion, à la coupure, force de déchirement et de pénétration. Résistance à l'abrasion : le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai. Résistance à la coupure : le nombre de cycles d'essai permettant de découper le gant d'essai à une vitesse constante. Force de déchirure : la force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupé. Force de pénétration : la force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normalisée.

Critères d'essai	Évaluation	0270 - BIHAR				
		A	B	C	D	E
A = Résistance à l'abrasion	0 - 4	1	0	0	0	0
B = Résistance à la coupure (essai de coupure)	0 - 5	0	0	0	0	0
C = Force de déchirure	0 - 4	1	0	0	0	0
D = Force de pénétration par aiguille	0 - 4	1	0	0	0	0
E = Résistance à la coupure (TDM) après la norme EN ISO 13997:1999	A - F	X				

🏭 = Année de fabrication après la norme EN ISO 13997:1999 (N)

📄 = les informations du fabricant doivent être lues attentivement 🏭 = date de fabrication: voir marque CE sur la gants

👉 = Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai ». 0 signifie « réussi ».

**Informations générales**  
Ces présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont à lire vous avant et choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles de vie et travail. Les niveaux de performances sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail actuelles. Il appartient donc à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

**Notes importantes relatives à l'utilisation**  
Ce gant est conçu pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants avec une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus : en cas de risque d'enlèvement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne portez pas contre les objets pointus, comme les aiguilles d'injection par ex. Un cas de doute ou posez toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

**Nettoyage et entretien**  
Un entretien à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce (ex. brosse, chiffons, etc.) est recommandé. Le lavage ou le nettoyage chimique nécessite une consultation professionnelle afin d'éviter une entorse possible des propriétés du produit. L'abrasion de la partie modifiée des propriétés du produit. L'entretien des gants doit toujours être vérifié avant ou après leur utilisation. Il en va de même pour l'effet protecteur en fonction des niveaux de puissance induite. L'évaluation et le suivi de vos performances se basent sur des essais réalisés sur des gants neufs. D'autres essais doivent être menés afin de connaître les résultats pour des gants usagés après entretien.

**Conditionnement, emballage et distribution**  
Cet article est livré dans un emballage de vente unique en carton recyclé. La partie utile d'emballage se trouve dans des sachets en PE. Eu dans des emballages écologiques similaires. Les gants doivent être stockés correctement dans des boîtes en carton, au sec, à l'humidité, la température, la lumière et l'évolution naturelle du matériau pendant une période donnée peuvent changer les propriétés de protection des gants. Une fois la péremption ne peut être indiquée car elle dépend du degré d'usage, d'utilisation et de l'environnement.

**Composition matérielle / composition du produit**  
☞ = couleur naturelle

**Risques pour la santé**  
Des réactions allergiques aux composants du gant sont possibles malgré une utilisation correcte du produit. En cas de réaction allergique, il est recommandé de cesser toute utilisation des gants pour le moment et de consulter un médecin.

**Notifications**  
Nom et adresse du fabricant: HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftraße 28, D-21244 Buchholz in der Nordheide, www.feldmann.de

**Organisme notifié responsable de l'exécution de l'essai de type:**  
SGS Fimko Ltd., Takonaka 8, FI - 00380 Helsinki - Finland, www.feldmann.de / certification : 0598

Version: 31.08.2020

Valmistajan antamat tiedot asetuksen (EU) 2016/425 II:n kohdan 1.4 mukaisesti (Euroopan unionin virallisessa lehdessä).

Art. 0270 - BIHAR  
Henkilösuojain kategoriassa 2  
Koot: 09 - 11

Lue huolellisesti läpi ennen käyttäystä. Jos suositella henkilökohtaisia edelleen, oli välttämätöntä käyttää tässä suositeltuja tietoja tootesaitei tai antamaan ne vastaantulijalle. Tätä tarkoitusta varten näitä käyttäjäsuositeluja tehtiä saa kopioida rajoittamatta ja lailla asetuksella [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de).

**Käsitteelliset olevat merkit**

☞ = Nämä käsitteet on sertifioitu henkilösuojajämiksi. CE-merkintä ilmaisee, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. [www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen](http://www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen)

📄 = Valmistajan antamat tiedot on luonnollista 🏭 = Valmistusajankohta - katso käsitteet oleva CE-tarra

**Niiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset käsitteet täyttävät**

Übersicht der Normen: [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

**EN 420:2003+A1:2009 Suojakäsineet - Käsitteelliset vaatimukset ja testausmenetelmät**

**EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan.** Niiden standardin mukaisesti käsitteet on saavutettava vähintään yhden ominaisuusluokan (A-hankauksen, villityn, repeilyn ja murtamisen kesto) vähintään suoritusasteen 1 tai suoritusasteen A standardin EN ISO 13997:1999 mukaisessa koeksussa leikkauksen kestävällä esineellä väkijä. Hankauksen kesto: Kierrosten lukumäärä, jotka vaaditaan testattavan käsitteen läpäisemisessä hankkaamalla. Villityn kesto: Testauskoekappaleen lukumäärä, joiden jälkeen testattava tuote on läpikäyty leikkauksella testauslaitea nopeutella. Repeilyn kesto: Voima, joka vaaditaan testattavan testattavan tuotteen repeämisestä. Kuten on tehty villo.

Testikriteerit	Arvio	0270 - BIHAR				
		A	B	C	D	E
A = Hankauksen kesto	0 - 4	1	0	0	0	0
B = Villityn kesto	0 - 5	0	0	0	0	0
C = Repeilyn kesto	0 - 4	1	0	0	0	0
D = Puhkauskäyttö (Coupé Test)	0 - 4	1	0	0	0	0
E = Suojakäsineiden (TDM) vastustuskyky (EN ISO 13997:1999) mukainen leikkauksen kesto	A - F	X				

🏭 = valmistusvuosi EN ISO 13997:1999 mukainen

📄 = valmistusvuosi EN ISO 13997:1999 mukainen

👉 = Mitä suurempi numero, sitä parempi testitulos. X tarkoittaa "ei testattu". 0 tarkoittaa "hyväksytty"

**Yleisiä ohjeita**  
Nämä käyttäjälle suositeltavat tiedot on tarkoitettu avustamaan valmistajien välillä. Laboratorioit testatavat tuotteen avulla valmistajien, mutta niiden yhteydessä ei kuitenkaan voida antaa tieteellisiä käyttösuositeluja. Suosittelemme perusteellista laboratorioit testauksen, jotta eväät valmistajien vastaus työtönsä valitsemisella tuotteen ominaisuuksien kanssa. Tästä täytyy on kinnottaa vastuulla, ei valmistajan, valmistajan testauksen soveltuvuus suositeltujen käyttökohteiden.

**Käytönolosuhteiden, käyttöikä ja riskienarvio**  
Käytönolosuhteiden, käyttöikä ja riskienarvio, jihin yhtäyhtä levittää mekaanisia vaaroja. Kaikki vähintään luokan 1 vastavaan jakotyyppisyyden suojakäsineet: jos on olemassa vaara, että pyörittäminen osat massiivis esineellä, suojakäsineitä ei saa käyttää. Ei suojaa äärväkkäisiltä esineiltä, kuten esine, injektioveikot.

**Puhdistus ja huolto**  
Suosittelemme höyryhöyryä käsitteiden huoltoon. Jos haluat pestä käsitteet, on ne pestävä kuumalla pesuvedellä, ei oman yhteyttä tennispuuhien kanssa. Vainmäärä ei ole suositeltavaa käsitteiden huoltoon omissa olosuhteissa. Tätä kaista ehdotetaan, että käsitteet ovat ehvät, ennen kuin otat ne uudelleen käyttöön. Sama koskee suojakäsineiden käsittelyä suositeltavissa tilanteissa. Vainmäärä käsitteiden huoltoon omissa olosuhteissa, joiden avulla käsitteet huolletaan, jotta ne voidaan suojata mahdollisilta käyttöikä, on suositeltava vastauksella testauksella.

**Pakkaus, varustelu ja hävittäminen**  
Tuoite toimittaa yhteistyössä myyntipakkauksessa, joka on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Pienin pakkausyksikkö on PE-pussi tai vastava ympäristöystävällinen suojapakkauks. Käsitteet on varustettu asennusohjeella tavalla, ei laittokassa kuvassa olevalla. Kosteuden, lämpötilan, valon sekä lietyt ajan kulussa pakkausten vahingoittuminen luonnollisissa olosuhteissa vaikuttaa voimakkaasti voita että seurauksena on suojakäsineiden huoltoon. Tuotteella ei ole mitään varuennäkemistä, koska se riippuu käsittelyolosuhteista, käytöstä ja käyttöikästä. Vainmäärä pakkausten määrän mukaan.

**Materiaalin koostumus / tuotteen materiaali**  
nähke, luonnollinen villi

**Terveystieteiden aiheuttavat vaarat**  
Tuotteen asennusohjeissa käytetty voi aiheuttaa allergisia reaktioita käsitteiden komponentteilla. Jos allergisia reaktioita ilmenee, suosittelemme toipettaman käsitteet käyttöä toislaiseksi ja hakeuduttaman lääkärin.

**Valmistajan nimi ja osoite**  
HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftraße 28  
D-21244 Buchholz in der Nordheide  
www.feldmann.de

**Notifikaatioorganiston nimi ja osoite**  
SGS Fimko Ltd.  
Takonaka 8  
FI - 00380 Helsinki - Finland  
Tyyppitarkastuksen nro: 0598

Informacje producenta według rozporządzenia (UE) 2016/425, załącznik II, punkt 1.4 (zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

Art. 0270 - BIHAR  
SOI, kategoria 2  
Rozmiar: 09 - 11

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (SOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkownika lub przekazać je w innym trybie. W tym celu ta informacja dla użytkownika może być w sposób nieograniczony powielana i pobierana ze strony [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de).

**Oznaczenia na rękawiczkach**

CE = te rękawiczki są certyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (SOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425. [www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen](http://www.feldmann.de/KonformitaetsErklaerungen)

📄 = należy czytać z uwagą informacje producenta! 🏭 = data produkcji - patrz etykieta CE na rękawiczkach

**Opisanie i numery norm, których wymagania spełniają te rękawiczki**

Übersicht der Normen: [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

**EN 420:2003+A1:2009 Rękawiczki ochronne - Wymagania ogólne i techniki testowe dla rękawiczek**

**EN 388:2016 Rękawiczki chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi** muszą osiągnąć co najmniej jeden z poziomów (wytrzymałość na ścieranie, na przecięcie, na dalsze rozzielenie / przełucie) odpowiadających stopniom 1 lub A stopniom mocy A dla badania wytrzymałości na przecięcie. TDM według EN ISO 13997:1999. Wytrzymałość na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przetrzeć rękawiczkę testową. Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy stałej prędkości przedmiot badania zostanie przecięty. Siła całkowitego rozzielenia: Siła, która jest potrzebna do całkowitego rozcięcia nadziejego. Brzoźmioty badania.

Kryteria testowe	Ocena	0270 - BIHAR				
		A	B	C	D	E
A = Odporność na ścieranie	0 - 4	1	0	0	0	0
B = Odporność na przecięcie (test Coupé)	0 - 5	0	0	0	0	0
C = Odporność na rozzielenie	0 - 4	1	0	0	0	0
D = Odporność na przedurwanie	0 - 4	1	0	0	0	0
E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999 (N)	A - F	X				

🏭 = rok produkcji EN ISO 13997:1999 zgodny

📄 = rok produkcji EN ISO 13997:1999 zgodny

👉 = Im wyższy jest liczb, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadano”. 0 oznacza „wynik pozytywny”.

**Opisanie i numery norm, których wymagania spełniają te rękawiczki**

Übersicht der Normen: [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

**EN 420:2003+A1:2009 Rękawiczki ochronne - Wymagania ogólne i techniki testowe dla rękawiczek**

**EN 388:2016 Rękawiczki chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi** muszą osiągnąć co najmniej jeden z poziomów (wytrzymałość na ścieranie, na przecięcie, na dalsze rozzielenie / przełucie) odpowiadających stopniom 1 lub A stopniom mocy A dla badania wytrzymałości na przecięcie. TDM według EN ISO 13997:1999. Wytrzymałość na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przetrzeć rękawiczkę testową. Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy stałej prędkości przedmiot badania zostanie przecięty. Siła całkowitego rozzielenia: Siła, która jest potrzebna do całkowitego rozcięcia nadziejego. Brzoźmioty badania.

